

Obr. 111. Člen osádky tanku se záchranným přístrojem ZP-10

4. Záchranný přístroj ZP-10

A. Všeobecný popis a takticko-technická data

257. Záchranný přístroj ZP-10 (dále jen přístroj ZP-10) je vzduchový dýchací přístroj s otevřeným dýchacím okruhem, tzn. že vzduch nadechnutý ze zásobníku je vydechován jako nepotřebný do okolního prostředí. Přístroj ZP-10 se používá ve spojení s ochrannou maskou M-10 a M-10M na které je připevněn pomocí vrapových hadic s připojkami na šroubení vdechovacích komor masky. Ochranná maska M-10 (M-10M) není v příslušenství přístroje ZP-10.

Přístroj ZP-10 je určen jako záchranný prostředek osádek tanků a jiné bojové techniky při překonávání vodních překážek jízdou pod vodou. Při používání je přístroj ZP-10 umístěn na levém boku uživatele pomocí ramenního a bederního pasu.

Jako celek je uložen v přenosné brašně s nosným popruhem.

258. Hlavní technická data


- maximální hloubka použití	10 m
- maximální doba použití:	
- při spotřebě $30 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$	40 minut
- při spotřebě $20 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$	60 minut
(skutečná doba použití je závislá na hloubce použití a individuální spotřebě uživatele)	
- objem zásobníku vzduchu	2×2 litry
- maximální provozní tlak	30 MPa
- maximální zásoba vzduchu	1200 litrů
- rozměry přístroje	$390 \times 250 \times 140$ mm
- hmotnost naplněného přístroje	12,5 kg
- hmotnost přístroje s brašnou	13,6 kg
- vztílek přístroje s nafouknutou záchrannou vestou	129,6 N

B. Popis přístroje ZP-10

259. Přístroj ZP-10 je plněn stlačeným zdravotně nezávadným vzduchem.

Přístroj ZP-10 (**obr. 112**) se skládá:

- ze zásobníku vzduchu s redukčním ventilem 1 a nosnými popruhy,
- ze záchranné nafukovací vesty 2 s plicní automatikou, automatickou spojkou s atmosférou a nafukovacím zařízením záchranné vesty,




Obr. 112. Záchranný přístroj ZP-10 s příslušenstvím

1 – zásobník vzduchu ZP-10; 2 – záchranná nafukovací vesta (složená); 3 – přenosná brašna; 4 – ochranné masky M-10 (nepatří do příslušenství ZP-10); 5 – záložní součástky; 6 – vděchovací vrapová hadice s přípojkami; 7 – hlavní přívodní hadice

- z přenosné brašny 3,
- z ochranné masky M-10 nebo M-10M 4 z osobní výbavy uživatele,
- ze záložních součástek 5.


a) **Zásobník vzduchu (obr. 113)** se skládá ze dvou ocelových tlakových lahví 1 o objemu 2 litry, průměru 108 mm, délce 330 mm a pro maximální tlak 30 MPa. Tlakové láhve jsou přichyceny pomocí objímky 2 k jednoduchému ochrannému krytu 8, jehož jedna polovina je doklopňá. Do jedné láhve je zašroubován uzavírací ventil 3 a do druhé pravoúhlá přípojka se šroubením 4. Obě láhve jsou propojeny trubkou a uzavírají se jedním ventilem. Propojení s plnicí přípojkou 5 a ukazatelem tlaku 6 je provedeno silnostěnou měděnou trubičkou. Plnicí přípojka má vnitřní závit G 5/8“ a slouží současně jak k připojení redukčního ventilu 7, tak po jeho vyšroubování k připojení plnicí hadice kompresoru (**obr. 114**).

b) **Redukční ventil 7 (obr. 113)** slouží ke snížení tlaku vzduchu 30 MPa ze zásobníku na tlak $(1,05 \pm 0,05)$ MPa (při primárním tlaku



Obr. 113. Zásobník vzduchu ZP-10

1 - tlakové láhve; 2 - objímka; 3 - uzavírací ventil; 4 - pravoúhlá přípojka se šroubením; 5 - plnicí přípojka; 6 - ukazatel tlaku; 7 - redukční ventil; 8 - kryt přístroje



Obr. 114. Připojení plnicí hadice kompresoru

10 MPa), což je pracovní tlak plicní automatiky a nafukovacího zařízení záchranné vesty.

Redukční ventil je zapojen do plnicí přípojky 5 šroubením G 5/8''. K těsnění je použit pryžový kroužek kruhového průřezu. Řez redukčním ventilem je na obr. 115.


c) **Ukazatel tlaku vzduchu v zásobníku (obr. 116)** slouží ke kontrole naplnění zásobníku. Ukazatel je umístěn uvnitř ochranného krytu a lze jej sledovat výřezem v krytu. Ukazatel tlaku se skládá z kovo-vého tělesa, ukazatele s bílou ryskou a stupnice s třemi barevnými ryskami. Červená ryska značí, že přístroj je prázdný, žlutá ryska, že tlak v zásobníku je asi 10 MPa a zelená ryska, že přístroj je naplněn na maximální tlak 30 MPa. Tlak vzduchu v zásobníku před použitím lze kontrolovat pouze po připojení redukčního ventilu a rozvodu záchranné nafukovací vesty a po otevření lahvičkového ventilu přístroje.

d) **Záchranná nafukovací vesta** slouží k vynesení uživatele na hladinu po opuštění tanku a k jeho udržení na hladině (obr. 117) až do jeho záchrany.

Součástí záchranné nafukovací vesty 8 (obr. 118) je plicní automatická spojka s atmosférou, která umožňuje dýchaní atmosférického vzduchu po uzavření zásobníku vzduchu.


Záchranná nafukovací vesta se skládá:

- z vaku vesty vyrobené z bavlněné tkaniny s nánosem polyvinylchlorku. Na vaku vesty je přisít mezinožní (podpínací) popruh zakončený seřizovacím dílem s kovovou karabinou a dva připevňovací popruhy s oky.



Obr. 115. Řez redukčním ventilem

1 - tělo ventilu s tryskou; 2 - uzavírací sedlo; 3 - diferenciální píst; 4 - nízkotlaký prostor; 5 - pojistný ventil; 6 - připojovací šroubení; 7 - matice G 5/8"




Obr. 116. Ukazatel tlaku vzduchu v zásobníku vzduchu
1 – ukazatel tlaku; 2 – kryt přístroje; 3 – ruční kolečko pro otevření přístroje

Do vaku vesty je zařazen také ventilek 7 pro vypuštění vzduchu z vesty po jejím použití.

e) **Plicní automatika** slouží k dodávce vzduchu uživateli v požadovaném množství v závislosti na hloubce ponoření.

Plicní automatika (**obr. 119**) pracuje na principu pružné membrány 2 a dávkovacího mechanismu otevírajícího dávkovací ventil. S ochrannou



Obr. 117. Poloha zachraňovaného při použití záchranné nafukovací vesty

maskou M-10 je automatika spojena přípojkami vdechových komor masky a vrapovými hadicemi (**obr. 120**). Součástí plicní automatiky 1 (**obr. 119**) je automatická spojka pro spojení s atmosférou 4, která je trvale otevřena a umožňuje uživateli dýchání přes těleso automatiky z okolí atmosféry, je-li zásobník vzduchu uzavřen.


Po otevření zásobníku vzduchu lahovým ventilem v havarijní situaci se automatická spojka 4 automaticky uzavře a umožní tak dýchání vzduchu ze zásobníku vzduchu pomocí plicní automatiky 1.

Plicní automatika je umístěna na horní části vesty (za hlavou) a v klidové poloze na hladině je nad vodou.

f) **Nafukovací zařízení vesty** (rozvodka) (**obr. 121**) slouží po připojení hlavní přívodní hadice ze zásobníku vzduchu (od redukčního ventilu) jednak k nafukování záchranné vesty pomocí ručně ovládaného ventilu a jednak k připojení tlakových hadic plicní automatiky a automatické spojky pro spojení s atmosférou.


Nafukovací zařízení je připevněno na vak záchranné vesty 6 maticí 7. Vlastní zařízení se skládá z tělesa rozvodky 1, nafukovací kuželky 2, pružiny a tálha nafukovacího zařízení 10 s lankem 11.

g) **Hlavní přívodní hadice 6** (**obr. 118**) slouží k přívodu reduko-




Obr. 118. Sestava záchranného přístroje ZP-10 s nafouknutou záchrannou vestou
1 – plicní automatika; 2 – přívodní hadice plicní automatiky; 3 – vdechovací vrápová hadice s přípojkami;
4 – nafukovací zařízení záchranné vesty; 5 – pojistný ventil záchranné vesty (na zadní straně vesty); 6 – hlavní
přívodní hadice; 7 – vypouštěcí ventilek záchranné vesty; 8 – záchranná nafukovací vesta; 9 – ochranná
maska M-10; 10 – zásobník vzduchu

vaného tlaku vzduchu do nafukovacího zařízení (rozvodky) vesty. K redukčnímu ventilu je hadice připojena šroubením s převlečnou maticí. Délka hadice umožňuje posunutí zásobníku vzduchu z boku uživatele na záda a opačně.



Obr. 119. Řez plicní automatikou ZP-10 po otevření přístroje

1 – plicní automatica; 2 – pracovní membrána; 3 – jehla dávkovacího mechanismu; 4 – automatická spojka s atmosférou (uzavřená); 5 – vrapové hadice k přípojkám vdechovacích komor masky; 6 – pist pro uzavírání a otevírání vzduchu z atmosféry



Obr. 120. Připojení přípojek vrapových hadic na vdechovací komory ochranné masky M-10
1 – připojená přípojka; 2 – odpojená přípojka

h) **Přívodní hadice plicní automatiky 2 (obr. 118)** slouží k přívodu vzduchu k plicní automatice (k hadici s dávkovacím mechanismem) a k automatické spojce pro spojení s atmosférou.

j) **Pojistný ventil 5 (obr. 118)** slouží k vypuštění přebytečného vzduchu z vesty 8, čímž zamezuje zvýšení tlaku ve vestě a zabraňuje tak jejímu roztržení.


Ochranný obal vesty (obr. 123) slouží k ochraně a zakrytí složené vesty, plicní automatiky a nafukovacího zařízení před případným poškozením a zároveň zmenšuje obrysové rozměry složené nafouklé záchranné vesty. Ochranný obal je vyroben ze silikonové jednostranně impregnované tkaniny a z vesty je volně snímatelný.

Nosné popruhy slouží k upevnění zásobníku vzduchu. Zásobník vzduchu se upevňuje dvěma popruhy, které jsou přichyceny na výřezech krytu. Nosný popruh se navléká přes rameno se zásobníkem na levé straně

těla. Bederní popruh přidržuje zásobník k tělu a umožňuje posunutí zásobníku z levého boku na záda a naopak. Bederní popruh je vybaven kovovou karabinou a lze jej zkracovat jako hlavní nosný popruh.

300. Záložní součástky se skládají:

- z 1 kusu ručního uzavíracího kolečka,
- ze 3 kusů těsnicích „O“ kroužků pod redukční ventil.



Obr. 121. Řez nafukovacího zařízení záchranné nafukovací vesty (rozvodky)
 1 - těleso rozvodky; 2 - nafukovací kuželka; 3 - těsnění; 4 - připojovací tlakové hadice; 5 - přívodní tlakové hadice plnicí automatiky; 6 - záchranná nafukovací vesta; 7 - matice; 8 - podložka; 9 - těsnění; 10 - táhlo nafukovacího zařízení; 11 - lanko táhla nafukovacího zařízení

C. Používání přístroje ZP-10

301. Funkce přístroje ZP-10. Při jízdě tanku pod vodou má osádka nasazeny ochranné masky M-10 a dýchá přes automatickou spojku pro spojení s atmosférou okolní atmosférický vzduch. Uzavírací ventil zásobníku je uzavřen a rozvod záchranné vesty a dýchací automatiky je bez tlaku (není nebezpečí samovolného nafouknutí záchranné vesty a spotřeby vzduchu v zásobníku).